RELATÓRIO DE CONSERVAÇÃO/RESTAURAÇÃO
ACERVO MHAD

Responsável: Nathália Oliveira – Conservadora e Restauradora

Data da intervenção: 05/2024

Identificação: NP00051

Marcas anteriores: S/R

Objeto: Tampa de Sopeira.

Título da obra: S/R

Autor/ Fabricante: S/R

Dimensões: 26 X 2,5 4 X 18,5 cm

Suporte: Porcelana.

Identificação fotográfica:



Figura 1: Vista frontal do objeto. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.

Estado de conservação

A peça apresenta sujidade superficial e aderida.

Proposta de tratamento

- Limpeza mecânica;
- Limpeza química;

Tratamentos realizados

Digitalização e preenchimento de ficha; registro e documentação fotográfica; Higienização:Primeiramente, foi realizada a limpeza mecânica com trincha de cerdas macias, a fim de remover as sujidades superficiais. Em seguida, a limpeza química com *swab* umedecido em água deionizada pura, para remover as sujidades aderidas (Figura 02 e 03).



Figura 2: Higienização do objeto com trincha. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.



Figura 3: Higienização do objeto com Swab **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.

Registro fotográfico:

Antes:



Figura 4: Antes da intervenção/higienização; vista superior de cima do objeto. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.



Figura 5: Antes da intervenção/higienização; vista superior de baixo do objeto. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.

Depois:



Figura 6: Depois da intervenção/higienização; vista superior de cima do objeto. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.




Figura 7: Depois da intervenção/higienização; vista superior de baixo do objeto. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.

Acondicionamento:

A fim de manter o atual estado de conservação pós-intervenção, a peça foi acondicionada em uma caixa feita sob medida em papel Filifold Documenta®.



Figura 8: Objeto devidamente acondicionado. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.



Figura 9: Embalagem/acondicionamento. **Fonte:** Nathália Oliveira (fotografia tirada em 05/2024) FAOP Santa Luzia-MG.